



HKR - Sicherheitshinweise

Stephan Reimann



- Die Informationen der Online-Belehrungen (StrSch., Sich., AEB) sind zu beachten
- Mindestbesetzung in der Schicht sind 2 Personen für die Arbeitsfähigkeit, HKR darf während der Strahlzeit zu keiner Zeit unbesetzt sein
- Information über den Aufenthaltsort beim Verlassen des HKR hinterlassen
- Nutzung des Schlüsseltresors nur durch unterwiesene Personen
- Änderungen an der Verkabelung der Konsolen nur mit geeigneten Mitteln, unter Beachtung der Sicherstellung der ausreichenden Isolation der elektrischen Signale und ohne Beeinträchtigung der Übersichtlichkeit (Betrifft vor allem B-Experimente – die entsprechenden Experimentatoren sollen darauf hingewiesen werden)

- Zugang zu Strahlenschutzbereichen über ZKS/TVS (Das Umschalten ist nur in den Zeiten durch die Schichtmannschaft erlaubt, in denen keine Strahlenschutzschicht eingeteilt ist)
- Zugang zu AEBs wird durch spezielle Belehrungen geregelt
- Mögliche Gefährdungen am Beschleuniger (Belehrungen beachten)
- Anlagenübergreifende Reparaturarbeiten regelt die Betriebsordnung bzw. zugeordnete Betriebsanweisungen

- keine defekten Werkzeuge und Hilfsmittel verwenden (Regelmäßige Prüfung elektr. Geräte, Regelmäßige Prüfung von Leitern)
- Einhaltung VDE 0100 bei Mess- und Reparaturarbeiten
- Hinweise zur Bildschirmarbeit beachten